

Mazda CX-5

VIN: **JMZKF6W7600846444**

Benzín

2017

Generováno dne **2023-08-09 13:46**



Krádež



Tachometr




**Finanční a právní
status**



Poškození



Co je třeba vědět o Mazda CX-5 2017

 Generování pomocí AI

Pokud jde o model Mazda CX-5 2017, můžete si vybrat z několika motorů, typů karoserie a dalších specifikací. Níže je uvedeno srovnání různých dostupných variant:

1. Motor: Mazda CX-5 2017 se dodává se dvěma variantami motoru. První z nich je 2,0litrový čtyřválcový motor o výkonu 155 koní, zatímco druhou variantou je 2,5litrový čtyřválcový motor o výkonu 184 koní. Motor o objemu 2,5 litru poskytuje vyšší výkon a výkonnost, takže je lepší volbou pro ty, kteří hledají svižnější jízdu.

2. Typ karoserie: 2.2: Mazda CX-5 2017 je k dispozici ve dvou různých typech karoserie - standardní SUV a nový model SPORT. Sport je kompaktnější verze standardního modelu, určená pro ty, kteří dávají přednost sportovnějším a svižnějším jízdám. Standardní SUV má větší vnitřní prostor a pojme více cestujících a nákladu.

3. Další specifikace: Model Sport je vybaven speciálními funkcemi, které jsou součástí výbavy: Mazda CX-5 2017 nabízí také různé další specifikace v závislosti na úrovni výbavy. Patří mezi ně informační a zábavní systém, bezpečnostní prvky a styling interiéru a exteriéru. Například model Touring a Grand Touring jsou vybaveny dalšími komfortními a zábavními prvky, jako jsou vyhřívaná sedadla, dvouzónová klimatizace a audiosystém Bose.

Celkově je Mazda CX-5 2017 všestranným a praktickým SUV, které nabízí různé varianty motorů a typů karoserie pro různé preference. Motor o objemu 2,5 litru je lepší volbou pro ty, kteří upřednostňují výkon, zatímco typ karoserie Sport nabízí zábavné a moderní jízdní zážitky. Díky řadě dalších specifikací si můžete vybrat úroveň výbavy, která vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.

Tento popis byl vytvořen pomocí AI a neprošel lidskou kontrolou možných nepřesností.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**

Krádež

Je vozidlo v současné době označeno jako odcizené? Bylo v minulosti odcizené? Podařilo se jej nalézt?



Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizené.

Zkontrolovali jsme následující údaje:



V současné době se hledá jako odcizené



Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti



Nebyl nalezen žádný záznam

Aktuální stav neznámý



Odcizené v minulosti



Nebyl nalezen žádný záznam

Vozidlo bylo nalezeno

Policejní databáze odcizených vozidel – **kontrola dokončena v:**



Česko



Itálie



Slovensko



Švédsko



Slovinsko



Rumunsko



Kanada



Finsko

Tachometr


Je patrné stočení najetých kilometrů nebo nesrovnalosti?



Poslední známé kilometry: 58 917 km



5 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

2017-01	16 km
2020-06	18 742 km
2021-05	37 000 km
2021-06	37 250 km
2022-06	58 917 km

Finanční a právní status

Prošlo vozidlo technickou kontrolou? Má omezení vlastnických práv nebo nesplacené úvěry?



Pro toto vozidlo nebyla nalezena žádná finanční omezení

Právní stránka



Technická kontrola



Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Šrot



Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované



Exportované



Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o vývozu



Dovezené



Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o dovozu

Finanční omezení



Pronájem (Leasing)

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nejsou k dispozici žádné údaje o nesplaceném úvěru nebo finanční smlouvě



Operativní leasing

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o vozidle na operativní leasing



Prodej finanční společnosti jménem prodejce

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by finanční společnost umožnila prodejci předat vozidlo jejím jménem

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota škod?



Toto vozidlo bylo poškozeno



Mírná poškození obvykle nemají vliv na bezpečnost vozidla ani nezanechávají následky na konstrukci

Záznamy o škodách



Poškození

2021-05

Odhadované náklady na opravu

**72 001 Kč -
120 000 Kč**

Možná příčina poškození

Neznámé

Skupiny škod

Vnější díly karoserie

Vnější osvětlení

Specifikace

Jaké specifikace a výbavu má toto vozidlo?

Zkontrolujte, zda specifikace a výbava tohoto vozidla odpovídají údajům uvedeným prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

Značka Mazda	Model CX-5	Řada CX-5 SKYACTIV-G
Typ karoserie Kombi	Rok výroby 2017	Modelový rok 2019
Objem hnacího ústrojí 2 l	Výkon pohonné jednotky 123 kW (165 hp)	Typ paliva Benzín
Typ převodovky Manuál	Typ pohonu FWD	Počet dveří 5



Počet válců
4



Počet převodovek
6



Popis motoru
**2.0L SKYACTIV-G
(165 HP)**

Časová osa

Nalezeny 3 záznamy

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

Nejnovější záznamy

2017-01



**Země není
známa**



Bylo vyrobeno

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního závodu, montážního podniku, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.

2019-06



**Země není
známa**



Bylo registrováno

Záznam představuje administrativní událost. Může se týkat změny vlastnictví, dokumentů atd.

2021-05



Německo



Zjištěné poškození

Máme údaje o tom, že toto vozidlo bylo v dané zemi (nebo státě) shledáno jako poškozené. Podrobnosti naleznete v části „Poškození“.



+31

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **35 zemích**