


Toyota Verso

Číslo VIN

NMTDE26R80R028192

Vygenerováno dne 2022-06-30 05:55


VÁŠ VŮZ V KOSTCE



✓ POČET NAJETÝCH

KILOMETRŮ

Přehled neodhalil
stočený tachometr.



✓ KRÁDEŽ

Toto vozidlo není hledáno
jako kradené.



✓ NEHODY

Neexistují žádné údaje o
poškození tohoto
vozidla.



✓ TAXI

Toto vozidlo nebylo
používáno jako taxi.



Zaznamenaná aktivita

1



Bylo vyrobeno
2013-01-09

Země (nebo stát) označuje buď umístění výrobního zařízení, montážního závodu, nebo registrační adresu výrobce. Datum může být přibližné.



2

**Mělo údržbu**
2013-11

Vozidlo bylo servisováno a/nebo byla provedena údržba.

Do této kategorie mohou také spadat kontroly před nákupem, emisní zkoušky nebo menší opravy.



3

**Mělo údržbu**
2014-02

Vozidlo bylo servisováno a/nebo byla provedena údržba.

Do této kategorie mohou také spadat kontroly před nákupem, emisní zkoušky nebo menší opravy.



Omezení použití vozidla a vlastnictví

Má vynikající finance	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Vozidlo pro hendikepované	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Vozidlo pro autoškolu	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Policejní vozidlo	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Používané jako vozidlo veřejné dopravy	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Používané v půjčovně aut	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Používané jako taxi	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Používané k dodávkám zboží	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Zástavní právo na vozidlo	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Bylo sešrotováno	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Exekuce	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Omezení vlastnických práv	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Jiný záznam ve veřejném registru	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Bylo importováno	✓ Nenalezeny žádné záznamy.
Bylo exportováno	✓ Nenalezeny žádné záznamy.

Rada

Výše uvedené tabulky představují geografický odkaz na historii vozidla. Tyto informace mohou být užitečné pro sledování skutečných zemí předchozích registrací.

Poznámka

Některé události mohou být mimo pokrytí dat „carVertical“, jiné mohou být duplikáty. V některých případech může uvedené zeměpisné umístění spíše než skutečné umístění samotného vozidla představovat místo prodejce.



Kontrola odcizených vozidel

ZEMĚ	ZDROJ	DOSTUPNOST
  Česko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Rumunsko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Kanada	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Finsko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Maďarsko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Švédsko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Slovensko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Itálie	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy
  Slovinsko	Policie Databáze odcizených vozidel	Nenalezeny žádné záznamy

Poznámka

Výše uvedený seznam znamená spíše „původ krádeže“ než zemi registrace. Je poskytován pouze aktuální stav krádeže, tj. navrácená vozidla nebudou mít záznam o krádeži.



Počet najetých kilometrů

Počet najetých kilometrů

2013	✓ 12 km
2013-11	✓ 24,648 km
2014-02	✓ 27,651 km

Kontroly najetých kilometrů

Tachometr: Odpovídá skutečnosti?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Neodpovídá skutečnosti?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Temperování ověřeno?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Osvobozeno od udání hodnoty tachometru?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Překračuje mechanické limity?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Může být upraven?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Vyměněn?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Hodnota v době obnovy?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Odchylka tachometru?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Zavolat registrační úřad?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Tachometr: Napravení značky předchozího překročení mechanických limitů?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!

Tato sekce uvádí seznam našich kontrol možných problémů souvisejících s tachometrem.

Poznámka

„carVertical“ nemůže zaručit ani správnost ani úplnost záznamů o najetých kilometrech. V některých případech může být datum záznamu o najetých kilometrech přibližné.



Poškození

PŘI ANALÝZE HISTORIE **NMTDE26R80R028192** JSME NEZJISTILI ŽÁDNÉ VÝZNAMNÉ NEHODY



Občas se však mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Závady nebo poškození vozidel jsou často odstraňovány v ilegálních dílnách, tudíž o nich není veden žádný záznam. V některých případech může dojít také k výměně VIN kódu nebo provedení jiné nezákonné činnosti. Máme různé metody, jak odhalit i takové zločiny, přesto nemůžeme zaručit 100% spolehlivost.

Změny dokumentu o vlastnictví související s poškozením

Kontroly vlastnictví

Tato sekce uvádí seznam našich kontrol možných problémů souvisejících s vlastnictvím.

Záznam o vozidle bez značky?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o poškození vodou?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o poškození ohněm?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o poškození kroupami?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o poškození slanou vodou?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o vandalismu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o rozebrání?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o vraku?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o přestavění vozu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o rekonstrukci?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o škodě zničením nebo neurčeno?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o renovaci vozu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o kolizi?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o předchozím zničení?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o zničení, zachováno?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o předělání výrobcem?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!

Záznam o šedém trhu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o totální ztrátě?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o zadržení majitelem?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o vyřazeném vozidle se zárukou?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o kopii memoranda?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o vyřazeném vozidle určeném pouze na náhradní díly?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o zadržení předchozím majitelem?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o poruše bezpečnosti vozidla neopraveno?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o poruše bezpečnosti vozidla opraveno?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o oznámené škodě?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o předchozím neopravitelném, nebo opraveno?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o rozdrčení vozu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o neprovozeroschopném vozidle?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o vozidle kontaminovaném nebezpečnou látkou?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o čekajícím vraku automobilu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o vraku automobilu?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!
Záznam o zpět navrácené krádeži?	✓ Nebyly nalezeny žádné problémy!

Rada

Provedení kontroly před nákupem je vždy dobrý nápad. Pokud nejsou k dispozici žádní technici, zkuste ji provést sami – kontrolní seznam je k dispozici na konci tohoto přehledu.

Poznámka

Některé nehody kvůli své povaze nemusí být v době provádění kontroly „carVertical“ známy.



Cena

PŘIBLIŽNÁ TRŽNÍ HODNOTA
TOHOTO VOZIDLA

8 379 €

Pokud je prodejce společnost – 9 497 €

CCA. CENA PO VYJEDNÁVÁNÍ

7 960 €

Pokud je prodejce společnost – 9 022 €














ČAS POTŘEBNÝ K PRODEJI TOHOTO MODELU

15 d.

Tento model je poptáván

Specifikace (v angl.)

Identifikační a technické specifikace (dodané výrobcem)

 ZNAČKA Toyota	 MODEL Verso	 TYP KAROSERIE Víceúčelové vozidlo
 VÝROBNÍ ROK 2013	 MOTOR 1.6 I	 TYP PALIVA Benzín
 TYP ROZVODOVÉHO MECHANISMU Manuální	 UMÍSTĚNÍ VOLANTU Volant vlevo	 POČET VÁLCŮ 4
 POČET PŘEVODOVEK 6	 POPIS MOTORU 1.6L PETROL VALVEMATIC	 POČET SEDADEL 5
 KÓD MOTORU 1ZR-FAE		

Vybavení (dodané výrobcem)

KÓD	POPIS	KÓD	POPIS
FRONT SEAT BELT	3P (ELR, PRE-TENSIONER, F/L) *2	LUGGAGE ROOM LAMP	WITH
CHILD PROTECTOR	WITH	HIGH MOUNT STOP LAMP	LED, IN ROOM
CUP HOLDER	WITH (FR:2, RR:2+2)	STARTER HOLDING CONTROL	WITHOUT
INSIDE REAR VIEW MIRROR	STANDARD TYPE	REAR COMBINATION LAMP	LED
ROOF RAILS	WITHOUT	STEERING WHEEL SWITCHES	D + AUDIO, VOICE, TEL
ANTENNA	ROOF POLE TYPE	CRUISE CONTROL	WITH ASL (AUTO SPEED LIMITER)
RADIATOR GRILLE	UPPER & LOWER CHROME PLATING+PIANO BLACK	FRONT WHEEL BRAKE	16 INCH DISC

DOOR SCUFF PLATE	WITH RESIN	TOWING PACKAGE	WITHOUT (T.C.W/BK: 1300 KG)
TYRE INFLATION PRESSURE WARNING	WITHOUT	SIDE GLASS	TEMPERED + PRIVACY
DOOR TRIM	FABRIC A (W/PLATING)	STEERING COLUMN	MANUAL TILT AND TELESCOPIC
SIDE PROTECTION MOULDING	WITHOUT	MUD GUARDS	WITHOUT
REAR CONSOLE BOX	WITH AR (FABRIC) ACC, LED	REAR WHEEL BRAKE	16 INCH DISC
PRICE ADJUST FOR HEATER RR DUCT	WITHOUT	CLEAN AIR FILTER	WITH
DOOR POCKET	FR:2, RR:2	SHIFT LEVER & KNOB	LEATHER
GLOVE BOX LAMP	WITH	COLD AREA PACKAGE	WITHOUT
WASHER FLUID	WITH	FRONT PRSNL LAMP	WITH
VSC	WITH (WITH CUT-OFF SWITCH)	ANTI-THEFT SYSTEM	IMMOBILIZER
ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)	WITH 2 (12V DC)	REAR SEAT BELT	3P ELR *3
GLOVE BOX	WITHOUT KEY LOCK	AUDIO JACK	USB + AUX
DOOR OUTSIDE HANDLE	COLOURED (WITH D-KEY CYLINDER)	DOOR COURTESY LAMP	WITHOUT
WIRELESS DOOR LOCK	WITH ANSWER BACK	FRONT SUSPENSION	MACPHERSON (COIL)
ENGINE MARK	WITHOUT	FRONT HEADRESTS	VERTICAL + ACTIVE WILL
DOOR AJAR WARNING	WITH (SIDE DOOR + BACK DOOR)	PACKAGE OPTION 2	WITHOUT
REGISTER	DECORATION TYPE	REAR PERSONALISATION LAMP	WITH
BACK MONITOR	WITH	SEAT MATERIAL	FABRIC B
CLEARANCE & BACK SONAR	WITHOUT	REAR HEADRESTS	WITH (2ND)
WINDSHIELD GLASS	LAMINATED, ACOUSTIC	BACK GLASS	TEMPERED, PRIVACY
CIGARETTE LIGHTER	ACCESORY SOCKET	SUN VISOR	D+P WITH COVER
BATTERY	LN2-UP, 60AH, 356A	A/C	AUTO
REAR ARM REST	WITH (CTR)	FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER	DRIVER + PASSENGER
EXHAUST EMISSION CONTROL	EURO 5	FRONT FLOOR CARPET AND MAT	UNDER FLOOR STORAGE

WINDSHIELD DEICER	WITHOUT	ABS	WITH
CHILD RESTRAINT SYSTEM	WITH (ISO-FIX*2; TETHER*2)	HEATER CONTROL PANEL	PUSH TYPE
EMV AND NAVIGATION SYSTEM	EXTENSION BOX (LOW)	REAR QUARTER GLASS	TEMPERED + PRIVACY
REAR SEAT	3 SEPARATE	INTERMITTENT WIPER	TIME ADJUSTMENT
SUN SHADE	WITHOUT	SPEEDOMETER	KM/H, WHITE
TIRE BRAND	UNSPECIFIED	HILL ASSIST CONTROL (HAC)	WITH
SEAT HEATER	WITH (DRIVER & PASSENGER)	POWER WINDOWS	FR2, RR2, ONE TOUCH, UP/DOWN
OVERHEAD CONSOLE	WITH	LUGGAGE HOLDING BELT	ONLY HOOK (4)
OWNER'S MANUAL	GERMAN	UPPER GLOVE BOX	WITH+SOFT MAT-DECO, A/C DUCT
TIRE & DISC WHEEL	205/60R16 6.5J CSG ALLOY	AUDIO	DISPLAY AUDIO BT 6SP
REAR SPOILER	WITH	HEADLAMPS	HALOGEN WITH DRL (BULB)
FRONT SEAT ADJUSTER	MANUAL (D-6WAY, P-4WAY)	POWER DOOR LOCK	WITH (SPEED AUTO LOCK)
COAT HOOK	WITH (RR*2 + INTEGRATED ASSIST GRIP)	BACK DOOR OUTSIDE HANDLE	WITH ELECTRIC RELEASE
PARKING BRAKE	CENTER LEVER PVC	PACKAGE OPTION 1	WITHOUT
LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH	COLOR+PLATING	SPARE TYRE	TIRE REPAIR KIT
MODEL NAME MARK	VERSO (RR1)	DESTINATION PACKAGE	NON-WVTA
STARTING SYSTEM	ROTARY (MECHANICAL)	FRONT SEAT	WITH AVIATION TABLE & CUP HOLDER
REAR SUSPENSION	TORSION BEAM	OUTSIDE REAR VIEW MIRROR	ELEC, HEATER, PWR RETRACT
AIRBAG CTN LABEL	PICTOGRAM, ALL DESTIN	REAR WINDOW DEFOGGER	WITH (HEAVY WITH TIMER)
DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM	WITH	AIRBAG SYSTEM	WITH (D+P+SIDE+KNEE+CSA:2)
LIGHT CONTROL SYSTEM	WITH+AUTO CUT (WITHOUT ASL)	FRONT FOG LAMPS	WITH (FOG) + PLATING
REGULATION COMPLIANCY	WVTA NAME PLATE	AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH	WITH
REAR WINDOW WIPER	WITH (INTERMITTENT+WASHER LINKED)	HEADLAMP CLEANER	WITHOUT

STEERING	ELECTRIC POWER STEERING	PAINT PROTECTION WAX/FILM	WRAP GUARD
HEADLAMP LEVELLING	MANUAL	BRAND SYMBOL MARK	TOYOTA SYMBOL (FR1, RR1)
SEAT UNDER TRAY	WITHOUT	SUN ROOF & MOON ROOF	WITHOUT
MIKE & MIKE AMP	WITH	ASHTRAY	WITHOUT
SEAT BACK POCKET	WITH (DRIVER + PASSENGER)	WHEEL CAP	CTR-ORNAMENT 16" CSG AL
PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER	TONNEAU COVER ONLY	I/P SWITCH BASE	WITH PLATING
ASSIST GRIP	FR2, RR2:RETRACTABLE	STEERING WHEEL	3-SPOKE LEATHER

Rada

Výše uvedený seznam představuje možnosti vybavení nainstalované v továrně. Nyní zkontrolujte, zda něco chybí.

Poznámka

Poskytnuté informace závisí výhradně na výrobcí. V případě převodů mohou existovat některé zavádějící termíny, zejména při definování „automatizovaných“ převodovek (mechanicky se jedná o manuální).